

Phone : +(221) 33.957.49.37
 +(221) 77.519.79.01
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOYNYX
 E-mail : bnidakar@asecna.org
 Web : https://ais.asecna.aero



AIP SUP
NR 34/A/21GO
MARCH 24, 2021

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER–SENEGAL–TOGO

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU

OUAGADOUGOU INTERNATIONAL AIRPORT AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE

BURKINA FASO

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	24 MARS 2021 / MARCH 24, 2021
VALIDITE / VALIDITY	PERM

REFERENCES / References	Colonne/Lig ne Column/Line	Informations publiées dans l'AIP Information published in AIP (AU LIEU DE / Instead of :)	Information en vigueur Information in force (LIRE / Read :)	Observations Remarks
AD 2.5	COLONNE COLUMN 2 LIGNE LINE - 4	Infirmierie de l'aéroport - Ambulance O/R Hôpital : 3 km - polyclinique : 2 km	Service médical H24 assuré par TMI Assurance. Tél : (226) 25.33.55.12 N° vert : 80.00.12.90 Infirmierie de l'aéroport - Ambulance O/R Hôpital : 3 km - polyclinique : 2 km	Corriger/Correct
	COLONNE COLUMN 3 LIGNE LINE - 4	AD infirmary, ambulance O/R Hospital : 3 KM - Polyclinic : 2 KM	H24 medical service provided by TMI Assurance. Tel: (226) 25.33.55.12 Free Number: 80.00.12.90 AD infirmary, ambulance O/R Hospital : 3KM - Polyclinic : 2KM	
AD2.11	COLONNE COLUMN 2 LIGNE LINE 8	Récepteur images satellites Synergie Web, SADIS 2G-, FPT Radiosondage GRAW, SAOMA Télécopie, RSFTA, Téléphone, SMT, Internet/Intranet. AMHS/AFTN	Récepteur images satellites Synergie Web, SADIS FTP, Radiosondage GRAW, SAOMA, Fax/AFTN Téléphone, SMT, Internet/Intranet. AMHS/AFTN	
AD2.14	COLONNE COLUMN 5 LIGNE LINE 3	Néant Balisage diurne	NIL	
	COLONNE COLUMN 5 LIGNE LINE 4	Néant Balisage diurne	NIL	
AD 2.15	COLONNE COLUMN 2 LIGNE LINE 2	Anémomètres installés au côté opposé du Glide/ILS (RWY 04), entre les TWY A et B et à côté du PAPI (RWY 22).	NIL	
	COLONNE COLUMN 3 LIGNE LINE 2	Anemometers installed near opposite side of Glide/ILS (RWY 04) and between TWY A and B near PAPI (RWY 22).	NIL	

AD 2.15	COLONNE COLUMN 2 LIGNE LINE 4	2 groupes de 400 KVA de secours. Temps de commutation : inférieur à 10 s et à 1 s en fonctionnement "secours inversé"	2 groupes de 400 KVA de secours. Temps de commutation : inférieur à 10 s	Corriger/Correct
	COLONNE COLUMN 3 LIGNE LINE 4	2 generators 400 KVA Switch-over time : less than 10s and 1s if "emergency inverse" in service	2 generators 400 KVA Switch-over time : less than 10s	

FIN/END