

Tel : +(261) 20.22.581.13  
 +(261) 20.22.581.14  
 +(261) 33.23.370.01

Fax : NIL

AFTN : FMMMYNYX

E-mail : bnitan@asecna.org

AntananarivoNOF@gmail.com

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
 D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -  
 MADAGASCAR**

**AIP SUP  
 NR 01/A/22FM  
 06 JAN 2022**

**LA REUNION\* - MADAGASCAR - MAYOTTE\* - UNION DES COMORES**

\* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

**FMCH - AD 2.6**

**Mise à jour des données aéronautiques de MORONI/PRINCE SAID IBRAHIM**

Update of aeronautical data of MORONI/PRINCE SAID IBRAHIM

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Effective date :</i> | <b>06 JAN 2022</b> |
| <i>Validity :</i>       | <b>PERM</b>        |

Les données aéronautiques (AD 2.6) mises à jour concernant l'aéroport de MORONI/PRINCE SAID IBRAHIM sont publiées dans le présent supplément d'AIP.

*The updated aeronautical data (AD 2.6) concerning MORONI/PRINCE SAID IBRAHIM airport are published in this AIP supplement.*

**FMCH — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1 | Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / <i>AD category for fire fighting</i>                     | Niveau de protection assuré : 7<br>H 15 et O/R ; prolongation pour les vols non programmés   | Ensured protection level: 7<br>H 15 and O/R ; prolongation for non scheduled flights |
| 2 | Equipement de sauvetage<br><i>Rescue Equipment</i>  | 3 brancards - 1 inhalateur d'oxygène - 1 groupe d'éclairage mobile (groupe électrogène mobile autonome) - 18 ARI (Appareil respiratoire isolant) - 1 cordage - 3 couvertures en amiante - 1 système de balisage autonome - 2 échelles coulissantes à 3 plans (3x3=9m) - 1 échelle coulissante à 2 plans (4x2=8M) - 2 cisailles hydrauliques - 3 hachettes - 3 pioches - 8 pelles - 5 masses - 3 pelles de biche - 2 grappins - 1 appareils d'incarcération - 6 lampes torches - 2 électrosecours |  |
| 3 | Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés<br><i>Capability for removal of disabled aircraft</i> | Services extérieurs  |  |
| 4 | Observations / <i>Remarks</i>   | Véhicules incendie :<br>1 FLYCO 50 KG poudre + 10 KG CO2<br>2 VIMP 9100 L eau + 1000 L émulseur + 250 KG poudre<br>1 VIMP 6000 L eau + 800 L émulseur + 250 KG poudre<br><del>1 VIPP 4000 L eau + 400 L émulseur + 250 KG poudre</del>   |  |

MODIFY ASECNA AIP PAGE '16 AD-2.FMCH-3'

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE