

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@asecna.org
 bnibrazza@yahoo.fr
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP
 NR 08/A/22FC
 JAN 25th, 2022**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

OLLOMBO (CONGO)

ETAT DE FONCTIONNEMENT DES FEUX DE SEUIL DE PISTE OPERATIONNAL CONDITION OF RUNWAY THRESHOLD LIGHTS

Ce SUP d'AIP annule et remplace les NOTAMS / *This AIP SUP cancels and replaces NOTAMS*

A1544/21 and A1545/21

Effective date :	25 JAN 2022
Validity :	23 APR 2022

Introduction

Ce SUP d'AIP informe les usagers sur l'état de fonctionnement des feux de seuil de piste.

Introduction

This AIP SUP inform users of operationnal condition of runway threshold lights.

Désignation de la piste <i>RWY Designator</i>	Objet <i>Object</i>	Etat de fonctionnement <i>Operationnal condition</i>
04	Feux de seuil de piste <i>RWY threshold lights</i>	Dégradés / <i>Degraded</i>
22		

CE SUP D'AIP CONTIENT 01 PAGE / THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE