

Phone : +(242) 05 377 95 54  
+(242) 05 377 95 64  
AFTN : FCCCYNYX  
E-mail : bnibrazza@asecna.org  
bnibrazza@yahoo.fr  
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
DE L'AFRIQUE CENTRALE**  
B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP  
NR 77/A/22FC  
29 JUL 2022**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

## **OLLOMBO/Denis SASSOU NGUESSO (FCOD) - CONGO**

### **ETAT DE FONCTIONNEMENT DES FEUX DE SEUILS DE PISTE OPERATING CONDITION OF THRESHOLD LIGHTS**

**CE SUP AIP ANNULE ET REMPLACE LE NOTAM A0839/22 ET A0840/22  
THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM A0839/22 AND A0840/22**

Effective date :	29 JUL 2022
Validity :	31 OCT 2022

Ce Supplément d'AIP informe les usagers sur l'état de fonctionnement des feux de seuils de piste 04 et 22. | *This AIP Supplement informs users about the operating condition of RWY THR 04 and 22.*

NR	OBJET/OBJECT	ETAT DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITION
04	<i>Feux de seuils de piste</i>	Dégradés /
22	<i>RWY THR lights</i>	<i>Degraded</i>

**CE SUPPLEMENT D'AIP CONTIENT UNE (01) PAGE**

***THIS AIP SUP INCLUDES ONE (01) PAGE***