

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCYNYX
E-mail : bnibrazza@asecna.org
bnibrazza@yahoo.fr
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**
B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP
NR 78/A/22FC
29 JUL 2022**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

BRAZZAVILLE/MAYA-MAYA (FCBB) - CONGO

ETAT DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE OPERATING CONDITION OF APPROACH LIGHTING

**CE SUP AIP ANNULE ET REMPLACE LE NOTAM A0842/22
THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM A0842/22**

Effective date :	29 JUL 2022
Validity :	31 DEC 2023

Ce Supplément d'AIP informe les usagers sur le fonctionnement en mode dégradé de la balle traçante piste 05.

This AIP Supplement informs users about the operation in degraded mode of the sequenced flashing approach lighting RWY 05.

NR	OBJET/OBJECT	ETAT DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITION
01	Balle traçante piste 05/ <i>Sequenced flashing approach lighting RWY 05</i>	Fonctionne en mode dégradé / <i>Operates on degraded mode</i>

CE SUPPLEMENT D'AIP CONTIENT UNE (01) PAGE

THIS AIP SUP INCLUDES ONE (01) PAGE