

Phone : +(221) 77.519.79.01
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : bnidak@asecna.org
Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 108/A/22GO
SEPTEMBER 20 , 2022

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE
ET DU BALISAGE LUMINEUX DE L'AERODROME DE LOME**
**APPROACH AND RUNWAY LIGHTING REHABILITATION WORK AT LOME
AERODROME**
DXXX
/
TOGO

Mise en vigueur/effective Date	20 Septembre 2022/ <i>September 20, 2022</i>
Validité/Validity	31 Décembre 2022 / <i>December 31, 2022</i>

CE SUPPLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE SUPPLEMENT NR 87/A/22GO
THIS SUPPLEMENT CANCELS AND REPLACES THE SUPPLEMENT NR 87/A/22GO

VERSION FRANCAISE / FENCH VERSION

Introduction

Le présent supplément AIP décrit les travaux de réhabilitation du dispositif lumineux d'approche et du balisage lumineux de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

Description de la zone concernée et période des travaux

Les travaux se dérouleront aux abords de l'aire de manœuvre et du dispositif lumineux d'approche.
Les travaux se feront aux heures de faible trafic.

Régulation :

Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.

VERSION ANGLAISE / ENGLISH VERSION

Introduction

This AIP supplement describes the rehabilitation work on the approach and runway lighting at Gnassingbé Eyadema International Airport of Lomé.

Description of the area concerned and period of work:

The work will be carried around the maneuvering area and the approach lighting.
The work will be carried out during low traffic hours.

Regulation:

Presence of workers and machinery in the work area. Follow the instructions given by air traffic control for taxiing.

FIN / END