

Tel : +(261) 20.22.581.13  
 +(261) 20.22.581.14  
 +(261) 33.23.370.01

Fax : NIL

AFTN : FMMMYNYX

E-mail : bnitan@asecna.org

AntananarivoNOF@gmail.com

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -  
MADAGASCAR**

**AIP SUP  
NR 04/B/22FM  
02 MAR 2022**

**LA REUNION\* - MADAGASCAR - MAYOTTE\* - UNION DES COMORES**

\* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

**FMMV - NOTAM PERM**

<i>Effective date :</i>	<b>02 MAR 2022</b>
<i>Validity :</i>	<b>PERM</b>

Les NOTAM PERM A0111/20, A0112/20, A0113/20, A0114/20, A0115/20 et A0116/20 qui concernent l'aérodrome de MORONDAVA sont incorporés dans le présent supplément d'AIP.

*The NOTAM PERM A0111/20, A0112/20, A0113/20, A0114/20, A0115/20 and A0116/20 that concern MORONDAVA aerodrome are incorporated in this AIP supplement.*

	<b>NOTAM NUMBER &amp; DATE</b>	<b>NOTAM</b>	<b>ASECNA AIP PAGES / CHARTS AFFECTED</b>
1	<b>A0111/20</b> 23/01/20	(A0111/20 NOTAMR A0263/18 Q)FMMM/QPUCH/I/BO/A/000/999/2017S04419E005 A)FMMV B)2001231737 C)PERM E)RWY 10 MISSED APCH PROC CHANGED: - READ "REMONTER DANS L'AXE A 800FT QNH, VIRER A GAUCHE EN MONTEE VERS 3000FT QNH POUR REJOINDRE LE NDB 'VSO'. NE PAS VIRER AVANT LE MAPT" (READ '3000FT QNH' INSTEAD OF '3200FT QNH') - COR ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB10' AND '09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB10' (PROFIL VIEW).)	09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB10  09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB10
2	<b>A0112/20</b> 23/01/20	(A0112/20 NOTAMR A0264/18 Q)FMMM/QPUCH/I/BO/A/000/999/2017S04419E005 A)FMMV B)2001231756 C)PERM E)RWY 28 MISSED APCH PROC CHANGED: - READ "REMONTER DANS L'AXE A 800FT QNH, VIRER A GAUCHE EN MONTEE VERS 3000FT QNH POUR REJOINDRE LE NDB 'VSO'. NE PAS VIRER AVANT LE MAPT" (READ '3000FT QNH' INSTEAD OF '3200FT QNH') - COR ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB28' AND '09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB28' (PROFIL VIEW).)	09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB28  09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB28

NOTAM NUMBER & DATE	NOTAM	ASECNA AIP PAGES / CHARTS AFFECTED
3 <b>A0113/20</b> 23/01/20	(A0113/20 NOTAMR A1427/19 Q)FMMM/QPICI/I/NBO/A/000/999/2017S04419E025 A)FMMV B)2001231819 C)PERM E)IAP IDENT: - READ 'NDB Z - RWY 10' INSTEAD OF 'L - RWY 10' - MODIFY ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB10' (HEADER.)	09AD2-FMMV-IAC- CATAB-NDB10
4 <b>A0114/20</b> 23/01/20	(A0114/20 NOTAMR A1428/19 Q)FMMM/QPICI/I/NBO/A/000/999/2017S04419E025 A)FMMV B)2001231826 C)PERM E)IAP IDENT: - READ 'NDB Y - RWY 10' INSTEAD OF 'L - RWY 10' - MODIFY ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB10' (HEADER.)	09AD2-FMMV-IAC- CATCD-NDB10
5 <b>A0115/20</b> 23/01/20	(A0115/20 NOTAMR A1430/19 Q)FMMM/QPICI/I/NBO/A/000/999/2017S04419E025 A)FMMV B)2001231842 C)PERM E)IAP IDENT: - READ 'NDB Z - RWY 28' INSTEAD OF 'L - RWY 28' - MODIFY ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATAB-NDB28' (HEADER.)	09AD2-FMMV-IAC- CATAB-NDB28
6 <b>A0116/20</b> 23/01/20	(A0116/20 NOTAMR A1431/19 Q)FMMM/QPICI/I/NBO/A/000/999/2017S04419E025 A)FMMV B)2001231850 C)PERM E)IAP IDENT: - READ 'NDB Y - RWY 28' INSTEAD OF 'L - RWY 28' - MODIFY ASECNA AIP '09AD2-FMMV-IAC-CATCD-NDB28' (HEADER.)	09AD2-FMMV-IAC- CATCD-NDB28

THIS AIP SUP HAS 02 PAGES