

Tel : +(261) 20.22.581.13
 +(261) 20.22.581.14
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMYNYX
 E-mail : bnitan@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIP SUP
 NR 55/A/22FM
 11 NOV 2022**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMMS

Procédures d'approche NDB NDB approach procedures

<i>Effective date :</i>	11 NOV 2022
<i>Validity :</i>	PERM

Conformément à la convention d'appellation de certains moyens de navigation et d'atterrissage, les changements des identifications de deux procédures d'approche NDB de l'aéroport de SAINTE-MARIE sont comme suit :

In accordance with the naming convention for some navigation and landing aids, the identification changes for the two NDB approach procedures of SAINTE-MARIE airport are as follow :

OLD IDENTIFICATION	NEW IDENTIFICATION
L - RWY 01	NDB - RWY 01
L - RWY 19	NDB - RWY 19

MODIFY ASECNA AIP

PAGE (CHART)	PARTS	RMK
09AD2-FMMS-IAC-L01	<ul style="list-style-type: none"> • HEADER • PLAN VIEW • PROFILE VIEW • MINIMA 	Read « NDB » instead of « L »
09AD2-FMMS-IAC-L19	<ul style="list-style-type: none"> • HEADER • PLAN VIEW • PROFILE VIEW • MINIMA 	Read « NDB » instead of « L »

Il est à noter que l'utilisation de ces deux procédures d'approche est **interdite** depuis le 28 août 2019 à cause du changement des coordonnées du NDB « SM ».

Note that the use of these two approach procedures is **prohibited** since August 28th 2019 due to the change of NDB « SM » coordinates.

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE