

Tel : +(261) 20.76.581.13
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMMYNYX
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIP SUP
 NR 21/B/24FM
 06 AUG 2024**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMNS
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
UPDATE OF AERONAUTICAL DATA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Effective date :</i> | 06 AUG 2024 |
| <i>Validity :</i> | PERM |

Les données aéronautiques (AD 2.2 & AD 2.6) mises à jour concernant l'aéroport de SAMBAVA / SUD sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP avant leur incorporation dans l'AIP ASECNA.

The updated aeronautical data (AD 2.2 & AD 2.6) concerning SAMBAVA / SUD airport are published through this AIP supplement before its incorporation in the ASECNA AIP.

FMNS — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME
 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

| | |
|---|---|
| 5 Administration / Administration Adresse / Address Téléphone - Télèx - Fax - RSFTA Telephone-Telex-Fax-AFTN | ADEMA S.A B.P 45 CP 208 AEROPORT DE SAMBAVA (MADAGASCAR) Tél. +(261) 34 08 311 13 RSFTA : FMNSYDYX E-mail : svb.adema@gmail.com , svb@adema.mg cdt.svb.adema@gmail.com |
|---|---|

FMNS — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

| | | |
|--|---|---|
| 3 Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés Capability for removal of disabled aircraft | Coordonnateur : Le Commandant d'Aéroport Tel : +(261) 34 08 311 13 E-mail : svb@adema.mg cdt.svb.adema@gmail.com --- Chaque compagnie aérienne dispose de protocole d'accord avec les compagnies de levage. Toutefois, le camion SSLI (VIMP) de ADEMA pourrait servir de moyen d'enlèvement en cas de demande de l'exploitant de l'aéronef accidentellement immobilisé selon la possibilité de faisabilité de l'opération afin de limiter la durée d'indisponibilité de la piste (levée NOTAM). A noter que l'enlèvement ne pourra se faire qu'après constat effectué par l'autorité compétente. | Coordonator The airport Manager Tel : +(261) 34 08 311 13 E-mail : svb@adema.mg cdt.svb.adema@gmail.com --- Each airline company has protocol of agreement with the lifting companies However, the RFFS truck (VIMP) of ADEMA could used as removal means when a request is done by the operator of the ACFT that is accidentally disabled according to the possibility of the operation in order to limit the non use duration of the RWY. It is remarked that the removal could done only after the report is made by the Authority. |
|--|---|---|

MODIFY ASECNA AIP

| PAGE | PART | RMK |
|----------------|---------------|--------|
| 09 AD-2.FMNS-1 | FMNS - AD 2.2 | Line 5 |
| 09 AD-2.FMNS-3 | FMNS - AD 2.6 | Line 3 |

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE