

Tel : +(261) 20.76.581.13
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMYNYX
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIP SUP
 NR 33/B/25FM
 23 MAR 2025**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMSM
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
UPDATE OF AERONAUTICAL DATA

<i>Effective date :</i>	23 MAR 2025
<i>Validity :</i>	PERM

Suite à l'amendement AIP n°03/2025 mis en vigueur le 20 mars 2025 et en faisant référence à l'information aéronautique concernant l'aérodrome de MANANJARY (FMSM), la liste des pages de l'AIP ASECNA qui ne sont pas à jour est publiée dans le présent supplément d'AIP.

Following the AIP amendment n°03/2025 with effect from March 20th 2025 and by referring to the aeronautical information concerning MANANJARY aerodrome (FMSM), the list of ASECNA AIP pages that are not updated is published in this AIP supplement.

ASECNA AIP

NON-UPDATED PAGE	PART	RMK
00ENR4-ASECNA-NAVAID-FM	MANANJARY	Delete « A/G 5484 »

HANDWRITTEN CORRECTION ON THE FOLLOWING CHARTS (AD 2.24)

HANDWRITTEN CORRECTION	CHARTS	RMK (OTHER CORRECTIONS ...)
Read « DÉC. 19° W (2025) » instead of « DÉC. 18° W (2015) »	09AD2-FMSM-VAC	FOOTNOTE : ❖ Read « QFU 041° » instead of « QFU 040° » ❖ Delete « - A/G : 5484 »
	09AD2-FMSM-VLC	PLAN VIEW : ❖ RWY 04/22 magnetic bearings : • Read « 041° » instead of « 040° » • Read « 221° » instead of « 220° »
Read « DEC. 19° W 2025 » instead of « DEC. 18° W 2005 »	09AD2-FMSM-IAC-CATAB_L04 09AD2-FMSM-IAC-CATCD_L04 09AD2-FMSM-IAC-CATAB_L22 09AD2-FMSM-IAC-CATCD_L22	-

RMK : The following AIP pages have been updated :

- 09 AD-2.FMSM-1 (AMDT 03/25)
- 09 AD-2.FMSM-8 (AMDT 03/25)

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE