

Tel : +(261) 20.76.581.13
+(261) 33.23.370.01
Fax : NIL
AFTN : FMMMYNYX
E-mail : aim-fmmm@asecna.org
AntananarivoNOF@gmail.com
Web : <https://aim.asecna.aero>



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
MADAGASCAR**

**AIP SUP
NR 37/A/25FM
08 MAY 2025**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMNN
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
UPDATE OF AERONAUTICAL DATA

<i>Effective date :</i>	08 MAY 2025
<i>Validity :</i>	PERM

Certaines données aéronautiques mises à jour concernant l'aéroport de NOSY-BE / FASCENE sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP avant leur incorporation dans l'AIP ASECNA.

Some updated aeronautical data concerning NOSY-BE / FASCENE airport are published through this AIP supplement before its incorporation in the ASECNA AIP.

FMNN — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation <i>ARP coordinates and location</i>	Lat. 13°19'05"S - Long. 048°18'33"E Intersection axes of the runway and the circulation road West (W)	Lat. 13°19'05"S - Long. 048°18'33"E Intersection of RWY center-line and West TWY center-line.
7	Observations / Remarks	ADEMA SA AEROPORT DE NOSY-BE B.P 208 CP 207 (MADAGASCAR) Tel : +261 34 07 297 37 Email: nos@adema.mg, cdt.nos.adema@gmail.com AFTN : FMNNYDYX	

FMNN — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

7	Observations / Remarks	NIL - 1 GPU (Groupe de puissance au sol) : disponible - ASU (Unité de démarrage à air) : NIL - PUSH BACK : NIL	- 1 GPU (Ground Power Unit) : available - ASU (Air Start Unit) : NIL - PUSH BACK : NIL
---	------------------------	---	--

FMNN — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

4	Observations / Remarks	<p>Chaque compagnie aérienne a son propre plan d'enlèvement.</p> <p>Toutefois, le camion SSLI (VIMP) de ADEMA pourrait servir de moyen d'enlèvement en cas de demande de l'exploitant de l'aéronef accidentellement immobilisé selon la possibilité de faisabilité de l'opération afin de limiter la durée de non utilisation de la piste (levée NOTAM).</p> <p>A noter que l'enlèvement ne pourra se faire qu'après constat effectué par l'Autorité compétente.</p> <p>Véhicules incendie / Fire fighting Vehicles :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 FLYCO 4 x 4 - 50 KG poudre équipé de 1 extincteur sur roue (50 KG poudre) et 2 extincteurs portatifs (9 KG poudre) 1 VIMP 9000 L eau + 1200 L émulseur + 250 KG poudre + 2 VIMP 9000 L eau + 1100 L émulseur + 250 KG poudre 1 VIMP 9500 L eau + 1200 L émulseur + 250 KG poudre 1 VIPP 4000 L eau + 400 L émulseur + 250 KG poudre 	<p>Each company has its own removal plan.</p> <p>However, the truck (VIMP) of ADEMA could be used as removal means when a request is done by the operator of the ACFT that is accidentally disabled according to the possibility of the operation in order to limit the non use duration of the RWY.</p> <p>It is remarked that the removal could be done only after the report is made by the Authority.</p> <p>Fire fighting Vehicles :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 FLYCO 4x4 equipped with 1 wheeled extinguisher (50KG powder) and 2 portable extinguishers (9KG powder) 1 VIMP 9000L water + 1100L foam + 250KG powder 1 VIMP 9500L water + 1200L foam + 250KG powder 1 VIPP 4000L water + 400L foam + 250KG powder
---	------------------------	---	--

FMNN — AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
ADDITIONAL INFORMATION

9. Indisponibilité de services de sauvetage et de matériel d'incendie spécialisés appropriés au danger ou au risque.

Référence : Dérogations n°022-DSE/AGA du 09 décembre 2016 annexées au certificat d'aérodrome n°001-ACM/DSE/AGA 1/NOS.

9. Unavailability of specialized rescue and fire equipment appropriate to the hazard or risk.

Reference: Derogations n°022-DSE/AGA of December 09th 2016 annexed to the aerodrome certificate n°001-ACM/DSE/AGA 1/NOS.

MODIFY ASECNA AIP

PAGE	PART	LINES	RMK
09 AD-2.FMNN-1	FMNN - AD 2.2	Lines 1 and 7	-
09 AD-2.FMNN-2	FMNN - AD 2.4	Line 7	-
09 AD-2.FMNN-3	FMNN - AD 2.6	Line 4	-
09 AD-2.FMNN-12	FMNN - AD 2.23	Line 9	-

MODIFY AIP SUP

AIP SUP	PAGE	CHART	RMK
26/A/25FM	3/4	09AD2-FMNN-VAC	<p>❖ ADEMA TEL AND E-EMAIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delete « +(261) 20. 86. 932. 47 » • Read « nos@adema.mg » instead of « ademanos@moov.mg » • Delete « ademanos@moov.mg » • Insert « cdt.nos.adema@gmail.com »

THIS AIP SUP HAS 02 PAGES