

Tel : +261) 20.76.581.13  
 +(261) 33.23.370.01  
 Fax : NIL  
 AFTN : FMMMYNYX  
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org  
 AntananarivoNOF@gmail.com  
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
 D'ANTANANARIVO**  
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -  
 MADAGASCAR

**AIP SUP  
 NR 42/A/25FM  
 15 MAY 2025**

LA REUNION\* - MADAGASCAR - MAYOTTE\* - UNION DES COMORES

\* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on https://sia.aviation-civile.gouv.fr

AIP SUP 37/A/25FM IS REPLACED BY THIS AIP SUP

**FMNN**  
**MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES**  
**UPDATE OF AERONAUTICAL DATA**

<i>Effective date :</i>	<b>15 MAY 2025</b>
<i>Validity :</i>	<b>PERM</b>

Certaines données aéronautiques mises à jour concernant l'aéroport de NOSY-BE / FASCENE sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP avant leur incorporation dans l'AIP ASECNA.

*Some updated aeronautical data concerning NOSY-BE / FASCENE airport are published through this AIP supplement before its incorporation in the ASECNA AIP.*

FMNN — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME  
 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation <i>ARP coordinates and location</i>	Lat. 13°19'05"S - Long. 048°18'33"E  Intersection axes de la piste et de la voie de circulation Ouest (W)	Lat. 13°19'05"S - Long. 048°18'33"E  Intersection of RWY center-line and West TWY center-line.
---	---	---	--

FMNN — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

4	Observations / Remarks	<p>Chaque compagnie aérienne a son propre plan d'enlèvement.                  Toutefois, le camion SSLI (VIMP) de ADEMA pourrait servir de moyen d'enlèvement en cas de demande de l'exploitant de l'aéronef accidentellement immobilisé selon la possibilité de faisabilité de l'opération afin de limiter la durée de non utilisation de la piste (levée NOTAM).                  A noter que l'enlèvement ne pourra se faire qu'après constat effectué par l'Autorité compétente.</p> <p>Véhicules incendie / Fire fighting Vehicles :</p> <p>1 FLYCO 4 x 4 - 50 KG poudre équipé de 1 extincteur sur roue (50 KG poudre) et 2 extincteurs portatifs (9 KG poudre)</p> <p>1 VIMP 9000 L eau + 1200 L émulseur + 250 KG poudre</p> <p>4 2 VIMP 9000 L eau + 1100 L émulseur + 250 KG poudre</p> <p>1 VIMP 9500 L eau + 1200 L émulseur + 250 KG poudre</p> <p>1 VIPP 4000 L eau + 400 L émulseur + 250 KG poudre</p>	<p>Each company has its own removal plan.                  However, the truck (VIMP) of ADEMA could used as removal means when a request is done by the operator of the ACFT that is accidentally disabled according to the possibility of the operation in order to limit the non use duration of the RWY.                  It is remarked that the removal could done only after the report is made by the Authority.</p> <p><b>Fire fighting Vehicles :</b></p> <p>1 FLYCO 4x4 equipped with 1 wheeled extinguisher (50KG powder) and 2 portable extinguishers (9KG powder)</p> <p>2 VIMP 9000L water + 1100L foam + 250KG powder</p> <p>1 VIMP 9500L water + 1200L foam + 250KG powder</p> <p>1 VIPP 4000L water + 400L foam + 250KG powder</p>
---	------------------------	--	---

FMNN — AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
ADDITIONAL INFORMATION

9. Indisponibilité de services de sauvetage et de matériel d'incendie spécialisés appropriés au danger ou au risque.  
Référence : Dérogations n°022-DSE/AGA du 09 décembre 2016 annexées au certificat d'aérodrome n°001-ACM/DSE/AGA 1/NOS.

9. ~~Unavailability of specialized rescue and fire equipment appropriate to the hazard or risk.~~  
~~Reference: Derogations n°022-DSE/AGA of December 09th 2016 annexed to the aerodromecertificaten°001-ACM/DSE/AGA1/NOS.~~

MODIFY ASECNA AIP

PAGE	PART	SUB-PARTS	RMK
09 AD-2.FMNN-1	FMNN - AD 2.2	Lines 1 and 7 Line 1	Line 7 amended through AMDT 05/25 (ADEMA email : cdt.nos.adema@gmail.com)
09 AD-2.FMNN-2	FMNN - AD 2.4	Line 7	Page amended through AMDT 05/25
09 AD-2.FMNN-3	FMNN - AD 2.6	Line 4	-
09 AD-2.FMNN-12	FMNN - AD 2.23	Line 9	-

MODIFY AIP SUP

AIP SUP	PAGE	CHART	RMK
26/A/25FM	3/4	09AD2-FMNN-VAC	❖ ADEMA TEL AND E-EMAIL : • Delete « +(261) 20. 86. 932. 47 » • Read « nos@adema.mg » instead of « ademanos@moov.mg » • Delete « ademanos@moov.mg » • Insert « cdt.nos.adema@gmail.com »

THIS AIP SUP HAS 02 PAGES