

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCNYX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
aim-fccc@asecna.org
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

AIP SUP

NR 14/A/25FC

07 FEB 2025

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

DOUALA - FKKD

INDISPONIBILITE DU SYSTEME HYDRANT HYDRANT SYSTEM UNAVAILABILITY

This AIP Supplement Cancels and replaces NOTAM A1131/24

Effective date	07 FEB 2025
Validity	06 FEB 2026

NR	OBJET/ OBJECT	OBERVATIONS/ REMARKS
01	Systeme hydrant / Hydrant system	Pour cause d'indisponibilité du système hydrant, la priorité de ravitaillement sera attribuée aux vols réguliers arrivant à leurs horaires prévus dans la feuille d'exploitation d'ADC. / <i>Due to hydrant system not available, priority for refueling will be given to regular flights arriving at their scheduled time according to ADC's DEP/ARR planning sheet.</i>

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE / THIS AIP SUP HAS 01 PAGE