

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 17/A/25FC

27 FEB 2025

POINTE-NOIRE/A.AGOSTINHO NETO - FCPP

**ETAT DE FONCTIONNEMENT DE LA RAMPE D'APPROCHE, LA BALLE
 TRACANTE ET RTILS**

*OPERATING CONDITION OF THE SIMPLE APPROACH LIGHT SYSTEM, THE
 SEQUENCED FLASHING APPROACH LIGHT AND RTILS*

*This AIP SUP cancels and replaces NOTAM A0164/25,
 A0166/25 and A0168/25*

Effective date	27 FEB 2025
Validity	17 FEB 2026

Ce Supplément d'AIP a pour objet d'informer les usagers sur l'état de fonctionnement de la rampe d'approche, la balle traçante et RTILS de l'aérodrome Pointe-Noire.

The purpose of this AIP Supplement is to inform users on the operating condition of the simple approach light system, the sequenced flashing approach light and RTILS of the Pointe-Noire aerodrome.

NR	Objet <i>Object</i>	Etat de fonctionnement <i>Operating condition</i>
1	Rampe d'approche piste 17 <i>Simple approach light system RWY 17</i>	Hors service sur les 330 premiers mètres <i>Unserviceable on the first 330 meters</i>
2	Balle traçante RWY 17 <i>RWY 17 sequenced flashing approach light</i>	Hors service <i>Unserviceable</i>
3	RTILS QFU 17 et 35 <i>RTILS RWY 17/35</i>	Hors service <i>Unserviceable</i>

***CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE
 THIS AIP SUP HAS 01 PAGE***