

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 Fax : NIL
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 23/A/26FC

27 FEB 2026

YAOUNDE/N'SIMALEN-FKYS

MISE A JOUR DE LA SOUS-SECTION AD1.5/ SUB-SECTION AD1.5 UPDATE

<i>Effective date</i>	27 FEB 2026
<i>Validity</i>	PERM

Information en vigueur sur l'aérodrome de YAOUNDE/N'SIMALEN, relatif à l'état de certification de l'aérodrome	Information in force at YAOUNDE/N'SIMALEN aerodrome, related to the status of certification of the aerodrome.
---	---

AD 1.5 ETAT DE CERTIFICATION DES AÉRODROMES STATUS OF CERTIFICATION OF AERODROMES

Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement / Aerodrome name - Location Indicator	Date de certificat / Date of certification	Validité de la certification / Validity of certification	Remarque / Remark
1	2	3	4
Aéroport International de Yaoundé - Nsimalen (FKYS)/ Yaounde - Nsimalen International Airport (FKYS)	30 janvier 2026 / January 30, 2026	Quatre (04) mois / Four (04) months	L'exemption associée au certificat est : Pentes des bandes de la piste 01/19 et des voies de circulation non conformes aux dispositions du point 3.4.15 de l'Arrêté N°007/A/MINT du 10 Juin 2019 fixant les normes de conception, de construction et d'exploitation des aérodromes au Cameroun. / Exemption associated with the certificate is: Slopes of strips of runway 01/19 and taxiways not complying with the provisions of point 3.4.15 of order No 007/A/MINT of June 10, 2019 setting the standards for the design, construction and operation of aerodromes in Cameroon.

ASECNA AIP MODIFY PAGE 03 AD 1.5-1

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE / THIS AIP SUP HAS 01 PAGE