

Phone : +(242) 05 377 95 54  
 +(242) 05 377 95 64  
 AFTN : FCCCYNXX  
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr  
 : bnibrazza@asecna.org  
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

**B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO**

**AIP SUP  
 NR 44/A/21FC  
 29 JUL 2021**

**CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD**

## **BRAZZAVILLE/Maya-Maya (CONGO)**

### **Etat de fonctionnement du dispositif lumineux d'approche** *Operating condition of Approach Lighting*

**CE SUP AIP ANNULE ET REMPLACE LE NOTAM A0929/21**  
***THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM A0929/21***

<i>Effective date</i>	<b>29 JUL 2021</b>
<i>Validity</i>	<b>25 JUL 2022</b>

Ce Supplément d'AIP informe les usagers sur le fonctionnement en mode dégradé de la balle traçante piste 05.

*This AIP Supplement informs users about the Operation in degraded mode of the Sequenced Flashing approach lighting RWY 05.*

<b>NR</b>	<b>OBJET/OBJECT</b>	<b>ETAT DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITION</b>
01	Balle traçante piste 05/ <i>Sequenced flashing approach lighting RWY 05</i>	Fonctionne en mode dégradé / <i>Operates on degraded mode</i>

**THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE**