

Phone : +(221) 33.957.49.17  
+(221) 77.519.79.01  
Fax : +(221) 33.820.06.00  
AFTN : GOOOYNYX  
E-mail : bnidakar@asecna.org  
Web : https:ais.asecna.aero



**AIP SUP**  
**NR 104/A/21GO**

**05 November 2021**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**  
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET DU  
BALISAGE LUMINEUX DE L'AERODROME DE LOME**

**APPROACH AND RUNWAY LIGHTING REHABILITATION WORK OF LOME  
AERODROME**

/

**TOGO**

<b>Mise en vigueur/effective Date</b>	05 Novembre 2021/November 05, 2021
<b>Validité/Validity</b>	27 juin 2022 / June 27, 2022

**CE SUPPLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE SUPPLEMENT NR 39/A/21/GO**  
**THIS SUPPLEMENT CANCELS AND REPLACES THE SUPPLEMENT NR 39/A/21/GO**

**Introduction**

Le présent supplément AIP décrit les travaux de réhabilitation du dispositif lumineux d'approche et du balisage lumineux de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

**Description de la zone concernée et période des travaux**

Les travaux se dérouleront aux abords de l'aire de manœuvre et du dispositif lumineux d'approche.

Les travaux se feront aux heures de faible trafic.

**Régulation :**

Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.

**Introduction**

This AIP supplement describes the rehabilitation work on the approach and runway lighting at Gnassingbé Eyadema International Airport of Lomé.

**Description of the area concerned and period of work:**

The work will be carried around the manoeuvring area and the approach lighting.

The work will be carried out during low traffic hours .

**Regulation:**

Presence of workers and machinery in the work area. Follow the instructions given by air traffic control for taxiing.

**FIN/END**