

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : aim-gooo@asecna.org
 Web : www.ais-asecna.org



AIP SUP
NR 30/B/26GO
MAY 19th, 2026

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

INDISPONIBILITE DES FEUX DE BORD DE PISE
RUNWAY EDGE LIGHTS UNSERVICEABLE
/
GOTT

Ce Supplément annule et remplace le NOTAM B0089/26
This AIP Supplement Cancels and replaces NOTAM B0089/26

MISE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	19 MAI 2026 / MAY 19th, 2026
VALIDITE / VALIDITY	31 DECEMBRE 2026 / DECEMBER 31th 2026

Ce Supplément d'AIP a pour objet d'informer les usagers de l'indisponibilité des feux de bord de la piste 06/24 de GOTT.	<i>The purpose of this AIP Supplement is to inform users of the unavailability of the runway 06/24 edge lights of GOTT.</i>
--	---

NR	OBJET/ OBJECT	OBERVATIONS/ REMARKS	CRENAUX HORAIRE/ SLOT
01	RWY 06/24 EDGE LIGHTS	HORS SERVICE / UNSERVICEABLE	H24

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE
THIS AIP SUP HAS 01 PAGE

FIN / END