

Phone : +(242) 05 377 95 54

+ (242) 05 377 95 64

AFTN : FCCCYNYX

E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
: bnibrazza@asecna.org

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 78/A/21FC

14 DEC 2021

PORT-GENTIL (GABON)

**DESHERBAGE ET ETAT DE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES AIDES
D'ATTERRISSAGE/
GRASS GUTTING AND OPERATIONAL STATUS LANDING AIDS**

Effective date	14 DEC 2021
Validity	30 JUN 2022

Information en vigueur sur l'aérodrome de Port-Gentil notamment sur le désherbage et l'état de fonctionnement de certaines aides d'atterrissage est indiqué comme suit

Information in force at the PORT-GENTIL aerodrome In particular about GRASS CUTTING and the operational status of some landing aids are indicated below.

NR	Objet/Object	Observations/Observations	Horaire/hours
1	ILS/DME 'PO' CH28X	Hors service/Unserviceable	H24
2	ILS/LOC 'PO' 109,1Mhz	Hors service/Unserviceable. Procedures ILS interdites/ILS procedures prohibited	
3	ILS/GP 'PO' 331,4Mhz	Hors service/Unserviceable	
4	PAPI RWY 21	Hors service/Unserviceable	
5	Désherbage/Grass cutting	Désherbage en cours autour de la piste 03/21 et autour des aides de radionavigation. Présence des machines et des travailleurs. Précaution à prendre au décollage, au roulage et à l'atterrissage/ <i>Grass cutting in Progress around RWY 03/21 and radionavigation aids site. Presence of machines and workers. Caution advised when LDG, taxiing and TKOF</i>	0600-1430Z

CE SUP AIP CONTIENT 01 PAGE/THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE