

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@asecna.org
 bnibrazza@yahoo.fr
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP
 NR 05/A/22FC
 JAN 11th, 2022**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

Brazzaville (CONGO)

Etat de fonctionnement des feux de seuil et d'extrémité de piste
Operationnal condition of threshold and runway end lights

Ce SUP AIP annule et remplace les NOTAMS / This AIP SUP cancels and replaces NOTAMS

A0041/22, A0045/22, A0046/22 AND A0047/22

<i>Effective date :</i>	11 JAN 2022
<i>Validity :</i>	10 APR 2022

Introduction

Ce SUP AIP informe les usagers sur l'état de fonctionnement des feux de seuil et d'extrémité de piste .

Introduction

This AIP SUP inform users of operationnal condition of runway end and threshold lights.

Numéro <i>Number</i>	Objet <i>Object</i>	Etat de fonctionnement <i>Operationnal condition</i>
1	Feux de seuil de piste 05/23 <i>Threshold lights RWY 05/23</i>	Dégradés / <i>degraded</i>
2	Feux d'extrémité de piste 05/23 <i>RWY 05/23 end lights</i>	

CE SUP AIP CONTIENT 01 PAGE / THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE