

Phone : +(242) 05 377 95 54

+ (242) 05 377 95 64

AFTN : FCCCYNYX

E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:

:bnibrazza@asecna.org

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

**AIP SUP**

**NR 69/A/22FC**

**05 JUL 2022**

## YAOUNDE N'SIMALEN (CAMEROUN) : FKYS

### CERTIFICATION DE L'AERODROME / CERTIFICATION OF THE AERODROME

Effective date:	05 JUL 2022
Validity :	PERM

Ce supplement d'AIP a pour objet d'informer les usagers sur l'état de certification de l'aéroport International de YAOUNDE N'SIMALEN

*The purpose of this AIP SUP is to inform users about the certification status of the YAOUNDE N'SIMALEN International airport*

#### AD 1.5 ETAT DE CERTIFICATION DES AÉRODROMES

#### STATUS OF CERTIFICATION OF AERODROMES

Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement / Aerodrome name – Location Indicator	Date de certificat / Date of certification	Validité de la certification / Validity of certification	Remarque / Remark
1	2	3	4
<p><b>Aéroport International de Yaoundé - Nsimalen (FKYS) / Yaounde - Nsimalen International Airport (FKYS)</b></p>	<p>21 Juin 2022 / June 21, 2022</p>	<p>Deux (02) ans / Two (02) years</p>	<p>L'exemption associée au certificat est : Pentes des bandes de la piste 01/19 et des voies de circulation non conformes aux dispositions du point 3.4.15 de l'Arrêté N°007/A/MINT du 10 Juin 2019 fixant les normes de conception, de construction et d'exploitation des aérodromes au Cameroun. /</p>

			<p>Exemption associated with the certificate is :</p> <p>Slopes of strips of runway 01/19 and taxiways not complying with the provisions of point 3.4.15 of order N<sup>o</sup> 007/A/MINT of June 10, 2019 setting the standards for the design, construction and operation of aerodromes in Cameroon</p>
--	--	--	--

**ASECNA AIP INSERT PAGE 03 AD 1.5-1**

***CE SUP AIP COMPORTE 02 PAGES / THIS AIP SUP HAS 02 PAGES***