

Phone : +(242) 05 377 95 54

+ (242) 05 377 95 64

AFTN : FCCCYNYX

E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:

:bnibrazza@asecna.org

Web : <https://aim.asecna.aero>



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

AIP SUP

NR 82/A/22FC

04 OCT 2022

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

FRANCEVILLE M'VENGUE(GABON): FOON

ETAT DE LA PISTE DE FRANCEVILLE M'VENGUE/ FRANCEVILLE M'VENGUE RUNWAY CONDITION

*Ce SUP AIP annule et remplace le SUP AIP NR 62/A/22FC du 16/06/2022
This AIP SUP cancels and replaces AIP SUP NR 62/A/22FC OF 16/06/2022*

Mise en vigueur/Effective date	04 OCT 2022
Validité/ validity	31 DEC 2022

OBJET/OBJECT	Etat de piste/ Runway condition
Piste 15/33	Présence de nids de poule à 660m du seuil de piste 33. Les atterrissages sont interdits au QFU33. Tous les décollages se feront uniquement au QFU 15 Prudence recommandée au décollage et à l'atterrissage pour les gros porteurs
RWY 15/33	Presence of potholes at 660m from RWY 33 THR Landings are prohibited at QFU33. All take-offs will be at QFU 15 only Caution recommended on take-off and landing for heavy aircraft

CE SUPPLEMENT CONTIENT 01 PAGE/THIS SUPPLEMENT INCLUDES 01 PAGE