

Phone : +(221) 77.519.79.01  
 +(221) 33.957.49.37  
 Fax : +(221) 33.820.06.00  
 AFTN : GOOYNYX  
 E-mail : bnidak@asecna.org  
 Web : <https://ais.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 87/A/22GO**  
**JUNE 20 , 2022**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**  
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET DU  
 BALISAGE LUMINEUX DE L'AERODROME DE LOME**

**APPROACH AND RUNWAY LIGHTING REHABILITATION WORK LOME AERODROME**

/

**DXXX**

**TOGO**

<b>Mise en vigueur/effective Date</b>	20 Juin 2022/ <i>June 20, 2022</i>
<b>Validité/Validity</b>	30 Septembre 2022 / <i>September 30, 2022</i>

**CE SUPPLEMENT ANNULE LE SUPPLEMENT NR 104/A/21/GO**  
**THIS SUPPLEMENT CANCELS THE SUPPLEMENT NR 104/A/21/GO**

**Introduction**

Le présent supplément AIP décrit les travaux de réhabilitation du dispositif lumineux d'approche et du balisage lumineux de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé.

**Description de la zone concernée et période des travaux**

Les travaux se dérouleront aux abords de l'aire de manœuvre et du dispositif lumineux d'approche.  
 Les travaux se feront aux heures de faible trafic.

**Régulation :**

Présence d'ouvriers et d'engins dans la zone des travaux. Suivre les instructions données par le contrôle aérien pour le roulage au sol.

**Introduction**

This AIP supplement describes the rehabilitation work on the approach and runway lighting at Gnassingbé Eyadema International Airport of Lomé.

**Description of the area concerned and period of work:**

The work will be carried around the manoeuvring area and the approach lighting.

The work will be carried out during low traffic hours .

**Regulation:**

Presence of workers and machinery in the work area. Follow the instructions given by air traffic control for taxiing.

FIN/END