

Phone : +(221) 77.519.79.01
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOYNYX
 E-mail : bnidak@asecna.org
 Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 17/A/23GO
FEBRUARY 14 , 2023

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

REPRISE EN SERVICE NORMAL DES FEUX DE BORD DE PISTE A L'AERODROME DE NIAMTOUGOU

RUNWAY EDGE LIGHT RESUMED NORMAL OPERATION AT NIAMTOUGOU AERODROME

/

DXNG

TOGO

Mise en vigueur / Effective Date 14 Février 2023, February 14 2023

CE SUPPLEMENT ANNULE LE SUPPLEMENT NR 125/A/22GO

THIS SUPPLEMENT CANCELS THE SUPPLEMENT NR 125/A/22GO

AERODROME / AERODROME	BALISAGE LUMINEUX DE PISTE / <i>RUNWAY LIGHTING</i>	ETAT / STATUS
NIAMTOUGOU	FEUX DE BORD DE PISTE 03/21 / <i>RUNWAY 03/21 EDGE LIGHTS</i>	A REPRIS LE SERVICE NORMAL / RESUMED NORMAL OPERATION

FIN / END