

Tel : +(261) 20.22.581.13
 +(261) 20.22.581.14
 +(261) 33.23.370.01

Fax : NIL

AFTN : FMMMYNYX

E-mail : bnitan@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR**

**AIP SUP
 NR 64/A/22FM
 29 DEC 2022**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

AIRAC AIP SUP 49/A/22FM IS REPLACED BY THIS AIP SUP

FMMS

Changement de l'altitude de transition

Change of the transition altitude

<i>Effective date :</i>	29 DEC 2022
<i>Validity :</i>	PERM

Suite à la conception de deux nouvelles procédures d'approche aux instruments « RNP - RWY 01 » et « RNP - RWY 19 » pour l'aéroport de SAINTE-MARIE, le changement de la valeur de l'altitude de transition est comme suit :

Following the design of the two new instrument approach procedures « RNP - RWY 01 » and « RNP - RWY 19 » for SAINTE-MARIE airport, the change of the transition altitude value is as follow :

	PRESENT VALUE	NEW VALUE
TRANSITION ALTITUDE	2900FT	3500FT

MODIFY ASECNA AIP

PAGE	PART	DETAILS	RMK
09 AD 2.FMMS-8	FMMS AD 2.17	Column 5	Page updated (AMDT 13/2022)
09 AD 2.FMMS-9	FMMS AD 2.20 (ATS AIRSPACE)	Line 5	Page updated (AMDT 13/2022)
09AD2-FMMS-IAC-L01	PROFILE VIEW	NDB - RWY 01	-
09AD2-FMMS-IAC-L19	PROFILE VIEW	NDB - RWY 19	-

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE