

Tel : +(261) 20.76.581.13
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMYNYX
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIP SUP
 NR 54/A/25FM
 12 AUG 2025**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMMI
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
UPDATE OF AERONAUTICAL DATA

Effective date :	12 AUG 2025
Validity :	PERM

Suite à l'AMDT 08/25, les données aéronautiques **corrigées** concernant l'aéroport d'ANTANANARIVO / IVATO sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP avant leur incorporation dans l'AIP ASECNA.

Following the AMDT 08/25, the **corrected** aeronautical data concerning ANTANANARIVO / IVATO airport are published through this AIP SUP before its incorporation in the ASECNA AIP.

FMMI — AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION AUXILIAIRE
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

2	Emplacement et éclairage de l'anémomètre/ Anemometer location and lighting Indicateur de sens d'atterrissage LDI location and lighting	Anémomètre installé près du Glide/ILS	Anemometer installed near Glide/ILS station
		3 manches à air éclairées de nuit : - 250 M du seuil 11 (18°47'39.53"S - 047°28'00.32"E) - 250 M du seuil 29 (18°47'58.22"S - 047°29'27.10"E) - En face de la tour de contrôle (18°47'51.00"S - 047°28'39.17"E)	3 windsocks lighted by night : - 250 M du seuil 11 from THR 11 (18°47'39.53"S- 047°28'00.32"E) - 250 M du seuil 29 from THR 29 (18°47'58.22"S- 047°29'27.10"E) - In front of the TWR (18°47'51.00"S- 047°28'39.17"E)

**FMMI — AD 2.18 INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION DES SERVICES
 DE LA CIRCULATION AÉRIENNE**
ATS RADIOCOMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service Service designation	Indicatif d'appel Call sign	Fréquences (MHZ - KHZ) Frequency	Heure de fonctionnement Hours of operation	Observations Remarks
1	2	3	4	5

ALRS FIS	ANTANANARIVO INFORMATION	128.9 MHz	H24	P : 50 W NB : Pour tout ACFT évoluant en dessous du FL245, contact ANTANANARIVO INFORMATION / For all ACFT flying below FL245, contact ANTANANARIVO INFORMATION
ALRS FIS	ANTANANARIVO INFORMATION	3476 KHz	H24	P : 1 KW

ALRS FIS	ANTANANARIVO INFORMATION	5634 KHz	H24	P : 1 KW
ALRS FIS	ANTANANARIVO INFORMATION	8879 KHz	H24	P : 1 KW

FMMI — AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'Aide/Déclinaison Type of Aid/Magnetic Variation	Identification Identification	Fréquences (MHZ-KHZ) Frequency	Heures de fonctionnement Hours of operation	Coordonnées antenne émission Site of antenna coordinates	Altitude de l'antenne Elevation of DME antenna	Observations Remarks
1	2	3	4	5	6	7
ILS/GP 11 16°W (2025)	IO	332.6 MHz	H24	18°47'47.00"S 047°28'04.09"E	0M (0FT)	ASECNA 413 M seuil 11 QDR 132° Angle desc.: 3° CAT. II jusqu'au seuil Glide path slope : 3° Cat. II until the THR of RWY
ILS/LOC 11 CAT. II 16°W (2025)	IO	109.5 MHz	H24	18°47'57.63"S 047°29'41.96"E	0M (0FT)	176 M seuil 29 QDR 114° ASECNA

CORRECT ASECNA AIP (AMDT 08/25)

PAGE	PART	SUB-PARTS	RMK
09 AD-2.FMMI-13	FMMI - AD 2.15	Line 2 (English part)	-
09 AD-2.FMMI-15	FMMI - AD 2.18	Column 1 (ANTANANARIVO INFORMATION 128.9 MHz 3476 KHz 5634 KHz 8879 KHz)	Read « FIS » instead of « ALRS »
09 AD-2.FMMI-16	FMMI - AD 2.19	Column 6 (ILS/GP 11 and ILS/LOC 11)	Delete « 0M (0FT) »

THIS AIP SUP HAS 02 PAGES