

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À
MADAGASCAR

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCYNYX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

**AIP SUP
NR 96/A/23FC
14 DEC 2023**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

POINTE-NOIRE/A. AGOSTINHO NETO (FCPP)

ETAT DE FONCTIONNEMENT DU BALISAGE LUMINEUX DE PISTE

OPERATIONAL STATUS OF RUNWAY LIGHTING

CE SUP AIP ANNULE ET REMPLACE NOTAM A1265/23 ET A1266/23
THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM A1265/23 AND A1266/23

Effective date :	14 DEC 2023
Validity :	24 NOV 2024

L'état de fonctionnement du balisage lumineux de piste de l'aéroport ANTONIO AGOSTINHO NETO de Pointe-Noire est indiqué comme suit :

The operational status of Pointe-Noire/ANTONIO AGOSTINHO NETO airport runway lighting is indicated as below :

Désignation de piste <i>Runway designator</i>	Type du balisage lumineux <i>Type of lighting</i>	Etat de fonctionnement <i>Operationnal condition</i>
17/35	Feux blancs à éclats pour identification du seuil <i>White flashing lights for threshold identification</i>	Hors service <i>Unserviceable</i>
17	Dispositif lumineux d'approche simplifié <i>Simple approach lighting system</i>	Hors service sur les 330 premiers mètres <i>Unserviceable on the first 330 meters</i>
17	Balle traçante <i>Sequenced Flashing Lights of Approach Lighting system</i>	Hors service <i>Unserviceable</i>

CE SUPPLEMENT D'AIP CONTIENT 01 PAGE/ THIS AIP SUP HAS 01 PAGE