

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 41/A/25FC

24 APR 2025

FRANCEVILLE/M'VENGUE- FOON

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE

This AIP Supplement Cancels and replaces AIP SUP NR24/A/25FC

Effective date	24 APR 2025
Validity	PERM

Les informations aéronautiques de l'aérodrome de Franceville/M'vengue sont mises à jour comme suit.

Aeronautical information of Franceville/M'vengue aerodrome have been updated as follow.

FOON—AD2.24 CARTESRELATIVES A L'AERODROME AERODROME CHART

HANDWRITTEN CORRECTION ON THE FOLLOWING CHARTS

HANDWRITTEN CORRECTION	CHARTS	RMK (OTHER CORRECTIONS ...)
Read « VAR : 1° W 2025 » instead of « VAR : 1° W 2020 »	07AD2-FOON-ADC	
Read « VAR : 1° W 2025 » instead of « VAR : 1° W 2020 »	07 AD2-FOON-AOC	-
Read « VAR : 1° W 2025 » instead of « VAR :2° W 2015 »	07AD2-FOON-IAC-RNAV15 07AD2-FOON-IAC- RNAV33 07AD2-FOON-IAC-ILSY15 07AD2-FOON-IAC-ILSZ15 07AD2-FOON-IAC-VORY15 07AD2-FOON-IAC-VORZY33	-

Read « VAR : 1° W 2025 » instead of « VAR :1° W 2020 »	07AD2-FOON-CVFR01	-
	07AD2-FOON-VAC	-
	07AD2-FOON-VLC	
	07AD2-FOON-ILC	- Read « RWY 02 » instead of « RWY 03» -Read « RWY 20 » instead of « RWY 21»

ASECNA AIP MODIFY PAGES

- 07AD2-FOON-ADC
- 07 AD2-FOON-AOC
- 07AD2-FOON-IAC-RNAV15
- 07AD2-FOON-IAC- RNAV33
- 07AD2-FOON-IAC-ILSY15
- 07AD2-FOON-IAC-ILSZ15
- 07AD2-FOON-IAC-VORY15
- 07AD2-FOON-IAC-VORZY33
- 07AD2-FOON-CVFR01
- 07AD2-FOON-VAC
- 07AD2-FOON-VLC
- 07AD2-FOON-ILC

***CE SUP AIP COMPORTE 02 PAGES
THIS AIP SUP HAS 02 PAGES***