

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 04/B/26FC

20 FEB 2026

OLLOMBO/Denis SASSOU N'GUESSO - FCOD

ETAT DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE
OPERATIONAL CONDITION OF APPROACH LIGHTING SYSTEM

This AIP SUP cancels and replaces NOTAM B0060/26

Effective date	20 FEB 2026
Validity	16 MAY 2026

Ce SUP d'AIP informe les usagers sur l'état de fonctionnement du dispositif lumineux d'approche de l'aérodrome d'OLLOMBO/Denis SASSOU N'GUESSO

This AIP SUP informs users of operational condition of approach lighting of OLLOMBO / Denis SASSOU N'GUESSO aerodrome.

RWY	SUJET/SUBJECT	ETAT DE FONCTIONNEMENT OPERATIONAL CONDITION
04	Ligne d'approche simplifiée	Hors service sur : - les 300 m intermédiaires et - les 150 m au début des 300 derniers mètres Le reste fonctionne uniquement en haute intensité lumineuse (LIH) en raison d'une panne.
	Simple approach Lightning system	Unserviceable on: - the central 300 m and - the first 150 m of the inner 300m. The remaining part operates on LIH only due to a failure.

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE / THIS AIP SUP HAS 01 PAGE