

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 06/A/26FC

30 JAN 2026

BRAZZAVILLE / MAYA-MAYA – FCBB

**MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES
 AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE**

This AIP supplement cancels and replaces AIP SUP NR60/A/25FC

Effective date	30 JAN 2026
Validity	PERM

Mise à jour des sous-section AD2 de l'aérodrome de
 Brazzaville/Maya-Maya

*Update of subsection AD2 of Brazzaville/Maya-Maya
 aerodrome.*

**FCBB - AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AERODROME
 AERODROME CHART**

HANDWRITTEN CORRECTION	CHARTS
Read « DEC. 1°W (2025) variation annuelle 3.2'E » <i>Instead of « DEC. 2° W (2015) variation annuelle 9.0'E »</i>	05AD2.FCBB-ADC
Read « Déclinaison magnétique : 1°W (2025) » <i>Magnetic variation (VAR) : 1°W (2025) »</i> Instead of « Déclinaison magnétique: 2°W (2015) » <i>Magnetic variation (VAR) : 2°W (2015) »</i>	05AD2-FCBB-AOC
Read « DEC. 1°W (2025) » instead of « DEC. 2° W (2015) »	05AD2-FCBB-RMAC
Read « DEC. 1°W (2025) » instead of « DEC. 2° W (2015) »	05AD2-FCBB-VAC
Read « DEC. 1°W (2025) » instead of « DEC. 2° W (2015) »	05AD2-FCBB-VLC
Read « DEC. 1°W (2025) » instead of « DEC. 2° W (2015) »	05AD2-FCBB-ILC

ASECNA AIP MODIFY PAGES

05AD2-FCBB-ILC, 05AD2-FCBB-VLC; 05AD2.FCBB-ADC; 05AD2-FCBB-VAC;
 05AD2-FCBB-AOC and 05AD2-FCBB-RMAC

**CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE
 THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE**