

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIP SUP

NR 20/A/26FC

25 FEB 2026

BRAZZAVILLE/MAYA-MAYA - FCBB

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DU SSR SSR OPERATIONAL CONDITION

This AIP SUP cancels and replaces NOTAM A0137/26

Effective date	25 FEB 2026
Validity	12 MAY 2026

Ce SUP d'AIP informe les usagers sur l'état de fonctionnement du RADAR de Surveillance Secondaire (SSR)	<i>This AIP SUP inform users of operational condition of Secondary Surveillance RADAR (SSR)</i>
---	---

NR	OBJET/OBJECT	ETAT DE FONCTIONNEMENT OPERATIONAL CONDITION	CRENEAU HORAIRE/ SLOT
01	RADAR de Surveillance Secondaire (SSR)/ <i>Secondary Surveillance RADAR (SSR)</i>	Fonctionne sur un seul ensemble/ <i>Operates on one set</i>	H24

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE / THIS AIP SUP HAS 01 PAGE