

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
 : bnibrazza@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

**AIP SUP
 NR 43/A/21FC
 29 JUL 2021**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

BRAZZAVILLE/ Maya-Maya (CONGO)

Etat de fonctionnement des Feux des Manches à air *Operating condition of Windsocks lightings*

CE SUP AIP ANNULE ET REMPLACE LE NOTAM A0928/21
THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM A0928/21

<i>Effective date</i>	29 JUL 2021
<i>Validity</i>	25 JUL 2022

Ce Supplément d'AIP informe les usagers sur l'absence d'éclairage des manches à air pistes 05 et 23.

This AIP Supplement informs users about the lack of windsock lighting RWY 05 and 23.

NR	OBJET/OBJECT	ETAT DE FONCTIONNEMENT / OPERATING CONDITION
01	Feu de Manche à air piste 05/ <i>Windsock Lighting RWY 05</i>	Hors Service/ <i>Unserviceable</i>
02	Feu de Manche à air piste 23/ <i>Windsock Lighting RWY 23</i>	Hors Service/ <i>Unserviceable</i>

THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE