

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@asecna.org
 bnibrazza@yahoo.fr
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP
 NR 81/A/23FC
 05 OCT 2023**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

LIBREVILLE (GABON) : FOOL

ETAT DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET
 BALISAGE LUMINEUX DE PISTE/
OPERATING STATUS OF APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

***THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES NOTAM : A0749/23, A0750/23,
 A0751/23, A0833/23***

<i>Effective date :</i>	<i>05 OCT 2023</i>
<i>Validity :</i>	<i>15 OCT 2024</i>

Information en vigueur sur l'aérodrome de
 LIBREVILLE notamment sur l'état de
 fonctionnement des certains dispositifs lumineux

*Information in force at LIBREVILLE aerodrome,
 particularly on the operating status of certain
 lighting devices*

Objet/Object	Observations/ Observations	Créneaux horaires/ slots
BALISAGE AUTONOME DE SECOURS / <i>AUTONOMOUS EMERGENCY BEACONING</i>	FONCTIONNE EN MODE DÉGRADÉ/ <i>OPERATES ON DEGRADED MODE</i>	H24
FEUX D'IDENTIFICATION DE SEUIL DE PISTE 16/34 / RWY 16/34 THR IDENT LGT	HORS SERVICE/ <i>UNSERVICEABLE</i>	
FEUX D'APPROCHE A ECLAT PISTE 16 / <i>SEQUENCED FLASHING APPROACH LIGHT RWY16</i>	FONCTIONNE EN MODE DÉGRADÉ/ <i>OPERATES ON DEGRADED MODE</i>	
BALISAGE DE LA VOIE DE CIRCULATION K/ <i>TWY 'K' EDGE LGT</i>	HORS SERVICE/ <i>UNSERVICEABLE</i>	

CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE /THIS AIP SUP HAS 01 PAGE