

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Phone : +(221) 33.957.49.17
+(221) 77.519.79.01
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : bnidakar@asecna.org
Web : https://ais.asecna.aero



AIP SUP
NR 96/A/21GO

8 October 2021

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

REPRISE EN SERVICE NORMALE DU PAPI DE L'AERODROME DE NIAMTOUGOU
PAPI OF NIAMTOUGOU AERODROME RESUMED NORMAL OPERATION

/
TOGO

Mise en vigueur / Effective date : 08 Octobre 2021/ October 08, 2021

CE SUPPLEMENT ANNULE LE SUPPLEMENT NR 65/A/21/GO
THIS SUPPLEMENT CANCELS THE SUPPLEMENT NR 65/A/21/GO

Le PAPI piste 21 de l'aérodrome de NIAMTOUGOU dont les références sont contenues dans le tableau ci-dessous a repris le service normal

PAPI runway 21 of NIAMTOUGOU aerodrome which references are contained in the table below resumed normal operation

Désignation de la piste RWY Designator	Type et intensité du balisage lumineux d'approche Approach lighting type, length intensit	Couleur des feux de seuil et barres THR Lights colour wing bar lights WBAR	PAPI Position/Pente Location/Slope MEHT (FT)	Zone de toucher des roues TDZ, LGT, length
21	NIL	Vert / Green - LIL	3°	Néant Balisage diurne

FIN/END