

Phone : +(221) 77.519.79.01  
 +(221) 33.957.49.37  
 Fax : +(221) 33.820.06.00  
 AFTN : GOOYNYX  
 E-mail : dakarbni@asecna.org  
 Web : <https://aim.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 34/A/22GO**  
**MARCH 16 , 2022**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**  
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**FEUX DE BORD DE PISTE HORS SERVICE A L'AERODROME DE NIAMTOUGOU**  
***RUNWAY EDGE LIGHT UNSERVICEABLE AT NIAMTOUGOU AERODROME***

/  
**TOGO**

<b>Mise en vigueur / Effective Date</b>	16 Mars 2022, <i>March 16 2022</i>
<b>Validité / Validity</b>	31 Décembre 2022, <i>Decembrer 31 2022</i>

**CE SUPPLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE NOTAM GOOO C0031/22, DGFC A0029/22**  
***THIS SUPPLEMENT CANCELS AND REPLACES NOTAM GOOO C0031/22, DGFC A0029/22***

<b>AERODROME</b> / <b>AERODROME</b>	<b>ETAT / STATUS</b>
NIAMTOUGOU	LES FEUX DE BORD DE PISTE 03/21 SONT HORS SERVICE / RWY 03/21 EDGE LIGHTS UNSERVICEABLE
<b>REGULATION / REGULATION</b>	
LE BALISAGE AUTONOME SECOURS EST UTILISE POUR L'ATTERRISSAGE ET LE DECOLLAGE / AUTONOMOUS LIGHTING USED FOR LANDING AND TAKE-OFF	

**FIN / END**