

Phone : +(221) 76.026.88.15  
 +(221) 33.957.49.37  
 Fax : +(221) 33.820.06.00  
 AFTN : GOOOYNYX  
 E-mail : aim-gooo@asecna.org  
 Web : <https:ais.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 77/A/26GO**  
**MAY 15<sup>th</sup>, 2026**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**MISE A JOUR DES DONNEES DE LA RESISTANCE DE L'AIR DE TRAFIC  
 DE L'AEROPORT BERNARDIN GANTIN DE COTONOU**

**UPDATE OF APRON PAVEMENT STRENGTH DATA OF BERNARDIN  
 GANTIN AIRPORT OF COTONOU**

/  
**DBBB**

*Ce supplément annule et remplace le supplément NR 74/A/26GO*  
*This supplement cancels and replaces the supplement NR 74/A/26GO*

<b>DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE</b>	<b>15 Mai 2026 / May 15<sup>th</sup>, 2026</b>
<b>VALIDITE / VALIDITY</b>	<b>PERM</b>

Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST CIV : Béton bitumineux / Asphaltic concrete	
	AST MIL : Béton / Concrete	
1  Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	AST CIV : PCN86/F/A/W/T	
	AST MIL : PCN13/R/B/W/T	
	<b>AST CIV</b>	
	<b>STAND</b>	<b>PCR</b>
	<b>1</b>	<b>570/F/B/X/T</b>
	<b>2</b>	<b>540/F/B/X/T</b>
	<b>3</b>	<b>630/F/B/X/T</b>
	<b>4A</b>	<b>770/F/C/X/T</b>
	<b>4B</b>	
	<b>5</b>	<b>760/F/B/X/T</b>
	<b>6</b>	<b>480/F/B/X/T</b>
	<b>7</b>	<b>480/F/B/X/T</b>
	<b>8</b>	<b>420/F/B/X/T</b>
	<b>9</b>	<b>530/F/C/X/T</b>
	<b>10</b>	<b>680/F/C/X/T</b>
<b>12</b>	<b>480/F/C/X/T</b>	
<b>13A</b>	<b>700/F/C/X/T</b>	
<b>13B</b>		

**MODIFIER LA PAGE AIP ASECNA 01 AD 2.8.1-DBBB**  
**/ MODIFY ASECNA AIP PAGE 01 AD 2.8.1-DBBB**

**FIN / END**